

GF10162B

WARNING

The engine control module must be reprogrammed when the camshaft sensor is changed on BMW Series E46 vehicles with a M52 motor (320i, 323i, 328i Series) whose date of production was prior to 6/26/98.

MISE EN GARDE

Le module de commande du moteur doit être reprogrammé lorsque le capteur de position de l'arbre à cames est remplacé sur les véhicules BMW série E46 équipés d'un moteur M52 (séries 320i, 323i, 328i) et produits avant le 26/08/1998.

ADVERTENCIA

El módulo de control del motor debe reprogramarse cuando se cambia el sensor del árbol de leva en los vehículos BMW Serie E46, con motor M52 (serie 320i, 323i, 328i), cuya fecha de fabricación sea anterior al 26-Jun-1998.