

GF10234B

Updated Part Notice Evaporative Vent Solenoid

This solenoid may not match the original part on the vehicle. This is due to an upgrade made by GM to improve reliability. Our part also reflects this change. Please consult either of the TSB's below depending on the year/make/model of the vehicle for any procedures or possible additional parts required. The TSB may require you to relocate this solenoid.

Avis de modification d'une pièce Solénoïde de purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant

Ce solénoïde peut ne pas être tout à fait identique à la pièce d'origine en raison d'une modification apportée par GM en vue d'en améliorer la fiabilité; notre pièce comporte aussi ce changement. Consulter l'un ou l'autre des bulletins techniques énumérés ci-dessous, selon l'année, la marque et le modèle du véhicule, pour connaître toutes procédures ou pièces additionnelles requises. Selon le véhicule, il peut être nécessaire de changer l'emplacement du solénoïde.

Aviso sobre modificación de una pieza: Solenoide de ventilación evaporativa

Es posible que este solenoide no sea igual a la pieza original instalada en el vehículo. Esto se debe a una actualización realizada por GM para aumentar la confiabilidad. Nuestra pieza también refleja este cambio. Sírvase consultar cualquiera de los TSBs a continuación, según el año/marca/modelo del vehículo para obtener los procedimientos o piezas adicionales posibles requeridas. El TSB puede requerir que usted reubique este solenoide.

Use / Utiliser TSB 02-06-04-037

for/pour/para:

1999-2006

Chevrolet Silverado

GMC Sierra

2007-2009

Silverado Classic, Sierra Classic

Use / Utiliser TSB 04-06-04-055

for/pour/para:

2000-2003

Chevrolet

Avalanche

Suburban

Tahoe

GMC

Yukon and Yukon XL

Cadillac

Escalade